

А К Т

готовности системы отопления и тепловых сетей потребителя
к эксплуатации в отопительном периоде 2017 - 2018 гг.

г. Брянск

« 5 » сентября 2017 г.

Наименование и адрес объекта ТЭП, Союз ссс
ул. Тельшевская 6В, кор. 5

Мы, нижеподписавшиеся, представители теплоснабжающей организации:

От эксплуатационного участка мастер Митрофанов С.В
(должность, Ф.И.О.)

От энергоинспекции инженер ВОЗГРИМ С.В
(должность, Ф.И.О.)

От отдела наладки инженер ОГНС кол Голубев И.В
(должность, Ф.И.О.)

и представитель потребителя ТЭП, Союз ссс
(наименование организации)

в лице председатель И.И. Макаров И
(должность, Ф.И.О.)

проверили выполнение работ по подготовке внутридомовой системы отопления.

Результаты осмотра и испытания следующие:

1. Соответствие системы отопления проектным данным
соответствует
2. Состояние оборудования ТУ и систем отопления
удовлетворительное
3. Наличие КИП и автоматики, узлов учета
имеются
4. Установка расчетных элементов (сопел, диафрагм) в присутствии представителя
отдела наладки
Установлены, опломбированы
5. Изоляция трубопроводов
выполнена
6. Герметизация вводов
выполнена согласно нормам
7. Гидравлическое испытание. Давление было поднято до требуемого по инструкции
6,0 кгс/см². При этом по истечении 10 мин. после отключения компрессора
падение давления составило 0,0 кгс/см².
8. Гидропневмопромывка системы и сети
проведена методом канализационной
до помывки осветленной искоркой воды
9. Утепление здания выполнено
10. Изоляция наружных сетей и состояние тепловых камер
отсутствуют

ВЫВОДЫ:

система опломбирована к
эксплуатации в отопительном
периоде 2017 - 2018гг - готова

Теплоснабжающая организация:
И.И. Макаров

Потребитель:
Председатель

И.И. Макаров

А К Т
готовности системы ГВС и тепловых сетей потребителя
к эксплуатации в отопительном периоде 2017 - 2018 гг.

г. Брянск

« 5 » сентября 2017 г.

Наименование и адрес объекта Т/С №. Союзмисс
ул. Тимирязева, дом 66, корп 5, г. Брянск

Мы, нижеподписавшиеся, представители теплоснабжающей организации:

От эксплуатационного участка мастер Митрофанова И.В.
(должность, Ф.И.О.)

От энергоинспекции _____
(должность, Ф.И.О.)

От отдела наладки инженер ОПС Соп М.Н. Керешин
(должность, Ф.И.О.)

и представитель потребителя Т/С №. Союзмисс
(наименование организации)

в лице председателя Макарова И.И.
(должность, Ф.И.О.)

проверили выполнение работ по подготовке внутридомовой системы ГВС

Результаты осмотра и испытания следующие:

1. Соответствие системы горячего водоснабжения проектным данным проект не представлен Керешин
2. Состояние оборудования ТУ и систем горячего водоснабжения удовлетворительное Керешин
3. Наличие КИП и автоматики, узлов учета имеются Керешин
4. Установка расчетных элементов (диафрагм) в присутствии представителя отдела наладки (при необходимости, согласно предписанию) Установлены, опломбированы Керешин
5. Изоляция трубопроводов выполнена Мит
6. Герметизация вводов выполнена согласно карте Мит
7. Гидропневмопромывка системы и сети Проверена меморандомом на соответствие
доп. проверка ревизионных и корроз. в Мит
8. Изоляция наружных сетей и состояние тепловых камер отсутствуют Мит

ВЫВОДЫ:
Система ГВС к теплоснабжению
2017 - 2018 гг. - готова

Теплоснабжающая организация:

Потребитель:

И.И. Макаров

Председатель Т/С №
И.И. Макаров